



Trygghetsrond är en metod för att skapa en bättre närmiljö. Under trygghetsronden inventeras ett område systematiskt ur trygghetssynpunkt. Alla innevånare i Trollhättan ska ges tillfälle att komma till tals och en trygghetsrond ska genomföras i varje stadsdel. Företrädare för olika myndigheter/verksamheter/förvaltningar deltar i inventeringen och kan sedan agera utifrån sitt ansvar.

Trygghetsronden genomfördes i Skogshöjden den 7 oktober 2021 och resultatet kan läsas i detta protokoll.

"Rubrik" och "Plats" beskriver nummer i kartan, vilka platser och vad som avses i protokollet.

Under "Beskrivning" förklaras vilken typ av problem som uppmärksammats.

"Förslag på åtgärd" tar upp vad som under trygghetsronden ansågs kunna vara lämpliga åtgärder och under rubriken "Ansvarig" vem/vilka som är ansvariga för eventuell åtgärd. Protokollet skickas ut till alla som deltagit och läggs även upp på Trollhättans Stads hemsida:

www.trollhattan.se/trygghetsrond

Uppföljning av trygghetsronden genomförs efter ca 6 månader för att se om det som tidigare uppmärksammats har åtgärdats, vad som kvarstår att åtgärda och om det dykt upp något nytt att uppmärksamma. Då upprättas ett nytt protokoll som distribueras på samma sätt som ovan.

Rubrik	Plats	Beskrivning	Förslag på åtgärd	Ansvariga
01 Mörkt och tät vegetation	Skogshöjdsvägen mellan Dalkjusan och Skogshöjdsskolan, skogen däremellan	Belysningen är riktad mot körbanan och inte på cykel och gångvägen. Mörkt av vegetationen. Incidenter med personer som gömt sig i växtligheten.	Rätt riktad eller utökad belysning för gång och cykelvägen. Röjning av växtligheten nära gångvägen.	Trollhättans Stad
02 Tät vegetation	Gamla Vänersborgsvägen	För mycket växtlighet	Röjning	Trollhättans Stad
03 Gömma för stöldgods	Gamla Vänersborgsvägen	För mycket växtlighet hindrar insyn. Plats där stöldgods förs till och återfinns.	Röjning. Uppsökande/tillsyn	Polis, Trollhättans Stad
04 Mörkt och igenväxt	Mellan Rubinvägen och Safirvägen	Igenväxt, täcker belysning	Röjning så att befintlig belysning syns	Trollhättans Stad
05 Tall växer över belysning	Fotbollsplan/pulkabacke	Tall växer över belysning	Röjning så belysningen syns	Trollhättans Stad
06 Nedfallet träd	Kristallparken	Nedfallet träd	Ta bort träd	Trollhättans Stad
07 Belysning saknas	Cykelväg vid Hjortonmyren	Belysning saknas på cykelväg. Unga väljer bort vägen pga mörker.	Belysning önskas.	Trollhättans Stad
08 Mörkt och höga hastigheter främst under helger	Vägsträckan där Vänersborgsvägen passerar Bergtäktsvägen och busshållplatsen	Platsen är mörk. Många unga passerar då den ligger i anslutning till fritidsgård. Vid bilträffar på Överby används sträckan för stretrace och sladdning. (blivit bättre men förekommer än)	Bättre upplyst. Trafikkontroller av polis på sträckan vid bilträffar.	Polis, Trollhättans Stad

Rubrik	Plats	Beskrivning	Förslag på åtgärd	Ansvariga
09 Mörkt	Skogspartiet mellan Vänersborgsvägen och Berghöjden	Upplevs som mörkt att ta sig hem för unga på vägen hem från buss och fritidsgården.	Belysning önskas	Trollhättans Stad
10 Mörk och otrygg cykelväg	Cykelväg från Busketornsstigen i riktning mot Utsiktsgatan	Cykelväg är mörk och upplevs otrygg av unga Cykelvägen ligger i närheten av Skogshöjdens skola, som en utstickare som går från Busketornsstigen och går i riktning mot Utsiktsgatan	Bättre upplyst	Trollhättans Stad
11 Saknar belysning, nedfallna träd	Stig i skogen bakom Safirvägen	Stig som används regelbundet saknar belysning, nedfallna träd	Belysning Röjning av nedfallna träd	Trollhättans Stad
12 Trasig belysning	Bollplan	Trasig belysning	Laga belysningen	Kraftstaden
13 Gångväg saknar belysning. bilar använder gångvägen	Gångväg Diamantvägen till Rubinvägen	En asfalterad gångväg saknar belysning. Bilar använder även vägen trots det är gångväg	Belysning samt hinder för bilar	Trollhättans Stad
14 Höga hastigheter	Korteredsvägen korsning	Smal korsning där det körs med höga hastigheter i närheten av förskolan. Farthindret utanför förskolan har nästan försvunnit vid omasfaltering.	Åtgärda farthindret. Uppmärksamma på hastigheter	Trollhättans Stad
15 Mörk cykelväg	Cykelväg från Skogshöjdsrondellen till Åmålsvägen	Cykelväg som är mörk strax innan bostadsområdet	Belysning önskas	Trollhättans Stad

Rubrik	Plats	Beskrivning	Förslag på åtgärd	Ansvariga
16 Skräp slängs	Andra sidan vägen mittemot kyrkan	Skräp slängs	Information till boende? Besöka platsen för kartlägga varför den specifikt används för att dumpa skräp	Trollhättans Stad, Fastighetsägaren
17 Förfallen lekplats	Lekplats Ravinen	Borttagna gungor mm.	Tydligt kommunicera till boende i området om lekplatsprogrammet och aktuell tidsplan för upprustning av lekplatsen i området	Trollhättans Stad
18 Mörk väg	Skogsväg	Mörk väg som upplevs otrygg av unga som väljer annan väg	Belysning	Trollhättans Stad
19 Skogshöjdparken	Skogsväg	Mörk väg mot lekpark och bostadsområdet	Bättre belyst	Trollhättans Stad
20 Mörk väg	Hjortronstigen	Mörk väg	Öka belysning	Trollhättans Stad
21 Träd på väg att falla ytterligare på vägbana där elever passerar	Skogsväg	Nedfallet träd som fortfarande hänger och kan falla ytterligare på vägbana där skolelever har sin gymnastik/orientering	Säkerhetsställa trädet.	Trollhättans Stad

Rubrik	Plats	Beskrivning	Förslag på åtgärd	Ansvariga
22 Hög växtlighet i pulkabacken	Pulkabacke Torngatan ca 51	Hög växtlighet i pulkabacken som används av barn och unga	Röjning	Trollhättans Stad
23 Belysning skymms av träd	Kyrkans parkering	Belysning skymms av träd	Beskär träden	Fastighetsägaren
24 Igenvuxen dunge skymmer fönstren	Torngatan 69	Igenvuxen dunge skymmer fönstren	Slyröjning	Trollhättans Stad, Fastighetsägaren
25 Igenvuxet	Torngatan 78 mellan Safirgatan och Rubingatan	För många träd. igenvuxna	Ta bort alternativt beskär	Trollhättans Stad
26 Höga hastigheter	Torngatan/Korteredsvägen	Höga hastigheter och undermåliga farthinder	Trafikövervakning Fixa farthindret	Polis, Trollhättans Stad
27 Igenväxt	Skogsdunge ca Torngatan 94	Igenväxt	Slyröjning	Trollhättans Stad
28 Häck på Riksbyggens fastighet intill Torngatan 83	Torngatan 83	Häck på Riksbyggens fastighet intill Torngatan 83 upplevs siktskymmande mot cykelbanan där många barn passerar	Beskär häck	Fastighetsägaren
29 Mörk cykelväg	Cykelvägen	Behov av starkare belysning/ fler ljus på cykelvägen	Mer eller starkare belysning	Trollhättans Stad
30 Utegyms saknar ljus kvällstid	Utegyms	Ljus saknas på utegym	Ljus på utegym kvällstid förslagsvis när fritidsgården har öppet.	Trollhättans Stad

Rubrik	Plats	Beskrivning	Förslag på åtgärd	Ansvariga
31 Skymd sikt	Cykelväg bilväg mellan Dalhemsvägen och Bergtäktsvägen	Skymd sikt korsning cykelväg/bilväg	Röjning av buskage	Trollhättans Stad
32 Gult ljus	Cykelväg mellan Dalhemsvägen och Bergtäktsvägen	Önskan om vitt ljus istället för gult ljus	Ändra till vitt ljus eller kommunicera varför valet av gult ljus	Trollhättans Stad
33 Busshållplats utan belysning	Busshållplats Vänersborgsvägen	Busshållplats utan belysning och skymd, ingen ser den som står i kuren. Cykel och gångvägen snöröjs inte.	Belysning och snöröjning	Trafikverket, Trollhättans Stad
34 Mörk cykelväg	Cykelväg mellan Stenebyvägen och Bergtäktsvägen	Mörkt på cykel- och gångväg. Vägen snöröjs inte	Öka belysning. Snö röjning.	Trollhättans Stad

Vid frågor, kontakta Gigi Cederholm, brottsförebyggande samordnare 0520-40 79 77, gigi.cederholm@trollhattan.se