




Trygghetsrond är en metod för att skapa en bättre närmiljö. Under trygghetsronden inventeras ett område systematiskt ur trygghetssynpunkt. Alla innevånare i Trollhättan ska ges tillfälle att komma till tals och en trygghetsrond ska genomföras i varje stadsdel. Företrädare för olika myndigheter/verksamheter/förvaltningar deltar i inventeringen och kan sedan agera utifrån sitt ansvar.

Trygghetsronden genomfördes i Skoftebyn den 7 oktober 2021 och resultatet kan läsas i detta protokoll. "Rubrik" och "Plats" beskriver nummer i kartan, vilka platser och vad som avses i protokollet. Under "Beskrivning" förklaras vilken typ av problem som uppmärksammats. "Förslag på åtgärd" tar upp vad som under trygghetsronden ansågs kunna vara lämpliga åtgärder och under rubriken "Ansvarig" vem/vilka som är ansvariga för eventuell åtgärd. Protokollet skickas ut till alla som deltagit och läggs även upp på Trollhättans Stads hemsida: www.trollhattan.se/trygghetsrond

Uppföljning av trygghetsronden genomförs efter ca 6 månader för att se om det som tidigare uppmärksammats har åtgärdats, vad som kvarstår att åtgärda och om det dykt upp något nytt att uppmärksamma. Då upprättas ett nytt protokoll som distribueras på samma sätt som ovan.



Rubrik	Plats	Beskrivning	Förslag på åtgärd	Ansvariga
01 Osäker övergång från skolan	Kasvägen framför skolan	Otrygg övergång från skolan över Kasvägen	Övergångsställe	Trollhättans Stad
02 Klättrande barn och ungdomar på taken	Skoftebyskolan	Barn och ungdomar som klättrar upp på taken kvällstid	En bod har flyttats för att försvåra att man kan ta sig upp på taket. Annat?	Kraftstaden
03 Trasig beslysning	Skoftebyskolan	Trasig beslysning, både lyktstolpar och väggfast beslysning.	Se över samtlig beslysning regelbundet.	Kraftstaden
04 Mycket trafik och hög hastighet till "bakvägen" skolan	Hallevadsvägen/Kasvägen	Mycket trafik och för hög hastighet på bilar till och från skolan. Mycket barn rör sig i området.	Blomlådor är utställda, men är inte tillräckligt	Trollhättans Stad
05 Biltrafik på gång- och cykelbana	Gång/cykelväg Höljegatan	Biltrafik på gång- och cykelbana genom parken till Humlan.	Fysiskt hinder för att stoppa biltrafik.	Polis, Trollhättans Stad
06 Mycket växtlighet nära gångväg. Beslysning saknas.	Gångvägen utmed Rotekullehagen	Växtlighet nära och delvis över gångvägen. Beslysning saknas helt.	Röja i växtligheten. Ta ner lutande träd. Belysning	Trollhättans Stad
07 Växtlighet nära inpå gångväg och saknad beslysning	Lekplatsen i kvarteret Ormbunken	Gångvägar till lekplatsen är mörka. Växtlighet för nära den ena vägen. Lekplatsen är mörk då det saknas belysning.	Beskära växtligheten. Belysning	Trollhättans Stad

Rubrik	Plats	Beskrivning	Förslag på åtgärd	Ansvariga
08 Växlighet nära inpå gång- och cykelväg. Ingen/dålig belysning	Gång- och cykelväg förbi Ryrs gård	Ryrs gård står tom och förfaller. Gång- och cykelvägen används. Mörkt och växlighet för nära. Bilar kör på vägen då parkeringen utanför används, troligen av boende i området.		Trollhättans Stad
09 Parkerade bilar utmed Mods väg samt dålig belysning	Utmed fotbollsplanen vid Modhs väg	Bilar står parkerade utmed Modhs väg, in på idrottsområdet och skymmer sikten när barn passerar till och från fotbollsplanen och lekplatsen. Bristfällig belysning i området.	Parkeringsförbud? Förbättrad belysning.	Trollhättans Stad
10 Dålig efterlevnad av stopplikten	Syltevägen/Ritsarevägen	Få fordon respekterar stopplikten, korsningen Syltevägen/Ritsarevägen		Polis
11 Höga hastigheter	Nysätersvägen	Höga hastigheter på Nysätersvägen.	Hastighetssänkande åtgärder.	Polis, Trollhättans Stad
12 Dålig efterlevnad av stopplikten	Nysätersvägen/Syltevägen	Få fordon respekterar stopplikten.	Poliskontroll?	Polis
13 Otrygg trafiksituation	Ryrs backe/Nysätersvägen	Otrygg trafiksituation cyklister i kombination med parkerade bilar samt mycket trafik.		Trollhättans Stad

Rubrik	Plats	Beskrivning	Förslag på åtgärd	Ansvariga
14 Trimmade mopeder	Nysätersvägen	Höga hastigheter på mopeder, troligen trimmade sådana.	Informationsinsats? Poliskontroll?	Polis
15 Stökigt häng	Nysätra IP	Vandalisering av mål, papperskorgar har förekommit.	Fler vuxna på plats,	Polis, Trollhättans Stad
16 Höga hastigheter	Skoftebygatan	Höga hastigheter	Hastighetssänkande åtgärder.	Polis, Trollhättans Stad
17 Refug/rondell	Sörvallavägen/Skoftebygatan	Speciellt vintertid upplevs refugen som trafikfarlig och		Trollhättans Stad

Vid frågor, kontakta Gigi Cederholm, brottsförebyggande samordnare 0520-40 79 77 gigi.cederholm@trollhattan.se